



Индивидуальный предприниматель Александров Алексей Юрьевич

ИНН 212805181718, ОГРНИП 311213020200107, р/с 40802810600000060533 в АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК", к/с 30101810200000000725, БИК 049706725

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

Мы оказываем услуги автосервиса с учетом выполнения индивидуальных пожеланий клиента и на основании тщательного подбора оптимальных технических решений для каждого транспортного средства

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ				
Диагностика ходовой части	от 200	от 200	от 200	от 200
Проверка уровня масла в КПП	от 100	от 100	от 100	от 100
Проверка уровня масла в заднем мосту	-	-	от 200	от 200
Проверка уровня охлаждающей жидкости	-	-	-	-
Проверка уровня тормозной жидкости	-	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ				
Замена прокладки клапанной крышки	от 300	от 300-1000	от 300-1800	от 500-3500
Регулировка клапанов	от 500	от 500	от 600-4800	от 1200
Замена распределительного вала	от 1000	от 1000-1800	от 1200	от 1200
Замена маслосъёмных колпачков	от 2500	до 6000	от 4000	от 7000
Замена головки блока (ременная от 3500, цепная от 6000)	от 2000-3500	от 2000-3500	от 3500	от 6000
Замена натяжителя цепи (ремня ГРМ)	от 500	от 500-1200	от 1100	от 1200
Замена успокоителя цепи	-	-	от 1500	от 1500
Замена цепи привода распределительного вала	-	-	от 5000	от 4800
Замена ремня ГРМ	от 600	от 600-1000	от 1500-6000	от 3500
Замена сальника распределительного вала	от 600	от 1000	от 1500 до 6000	от 3850
Замена переднего сальника коленчатого вала	от 600-1200	от 700-1450	от 1500 до 7200	от 3500
Замена заднего сальника коленчатого вала	от 1500	от 1500	от 2000	от 4800
Замена прокладки поддона картера	от 500	от 500	от 1000	от 1450
Замена масляного насоса	от 1400	от 1450	от 1800	от 2500
Замена подушки двигателя (1 шт.)	от 250	от 250	от 350	от 500
Замена передней опоры двигателя	от 250	от 250	от 350	от 500
Замена задней опоры двигателя	от 300	от 300	от 500-1500	от 500-1500
Замена опоры двигателя (КПП)	от 300	от 350	от 500	от 600
Снятие и установка двигателя	от 5700	от 6000	от 8000	от 15000
Капитальный ремонт двигателя	от 7000-10000	от 10000	от 20000	от 30000

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ				
Замена бензобака	от 850	от 950	от 2000	от 1450
Замена бензонасоса	от 400	от 400	от 1000	от 1200
Замена фильтра тонкой очистки	от 150	от 200	от 300	от 350
Замена топливного фильтра (инжектор)	от 250	от 250	от 300	от 350
Замена свечей зажигания	от 200	от 200	от 200-1200	от 300-1200
Замена высоковольтных проводов	от 150\200	от 150\200	от 250	от 250
Замена трамблера	от 250	от 250	от 350	от 350
Замена контактной группы трамблера		-	от 600	от 850
Замена катушки зажигания	от 300	от 150 (за 1 шт.)		
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ				
Замена радиатора (со снятием бампера от 2000)	от 800	от 1000	от 1500	от 1200
Замена антифриза	от 500	от 600	от 600	от 850
Замена водяного насоса	от 850	от 850-1500	от 1200	от 3100
Замена термостата	от 500	от 500	от 600	от 850
Замена вентилятора	от 600	от 600	от 850	от 950
Замена электровентилятора	от 600	от 600	от 850	от 950
Замена ремня генератора	от 200	от 300	от 300	от 500
Замена патрубка охлаждения (1 шт.)	от 250	от 250	от 250	от 300
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				
Замена радиатора отопления	от 1200	от 1800	от 4000	от 2000
Замена крана отопителя	от 600	от 800	от 1450	от 2400
Замена электродвигателя отопителя	от 500	от 500	от 4000	от 3000
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ				
Замена приемной трубы	от 350	от 1000	от 1000	от 600
Замена резонатора	от 350	от 350	от 500	от 500
Замена глушителя	от 200	от 300	от 350	от 350
Замена прокладки приемной трубы	от 350	от 1000	от 1000	от 600
Замена прокладки впускного/выпускного коллектора	от 1550\1800	от 1000	от 1500	от 3000
Замена хомута (1 шт.)	от 90	от 90	от 180	от 180
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЕ				
Замена масла в КПП	от 300	от 350	от 400	от 500
Снятие и установка КПП	от 2000	от 2000	от 2400	от 3800
Замена сцепления	от 2100	от 2100	от 3000	от 5500
Замена маховика	от 2300	от 2300	от 3500	от 6000
Замена вилки сцепления	от 1300	от 1300	от 2700	от 4200
Замена переднего сальника КПП	от 2100	от 2100	от 2700	от 4000
Замена заднего сальника КПП	-	-	от 1450	от 2000
Замена сальника привода (1 шт.)	от 1000	от 1000	от 1700	от 1500
Замена привода спидометра	от 500	от 500	от 550	от 600

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
Замена датчика заднего хода	от 250	от 250	от 400	от 600
Замена троса спидометра	от 500	от 500	от 850	от 1300
Замена главного цилиндра сцепления	-	-	от 600	от 700
Замена троса сцепления	от 300	от 400	от 600	от 700
Замена рабочего цилиндра сцепления (прокачка)	-	-	от 500	от 600
Замена тормозной жидкости (сцепление)	-	-	от 250	от 350
Регулировка сцепления	от 200	от 200	от 250	от 350
Замена сальника выбора передач	от 300	от 300	от 600	от 600
Замена КПП	от 2000	от 2000	от 3000	от 6000
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА				
Снятие и установка карданного вала	-	-	от 600	от 700
Замена крестовины (1 шт.) снятый кардан	-	-	от 500	от 600
Замена подвесного подшипника	-	-	от 850	от 950
Замена эластичной муфты	-	-	от 850	от 950
ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА)				
Снятие и установка заднего моста	-	-	от 3600	от 4800
Замена полуоси (1 шт.)	-	-	от 1100	от 1300
Замена сальника полуоси (1 шт.)	-	-	от 1200	от 1450
Замена редуктора заднего моста	-	-	от 2400	от 3000
Замена масла в заднем мосту	-	-	от 400	от 500
Замена амортизатора (1 шт.) стойка	от 700	от 700	от 1000	от 1500
Замена пружины (1 шт.)	от 800	от 800	от 1100	от 1600
Замена реактивной тяги (1 шт.)	-	-	от 350	от 500
Замена втулок амортизатора (комплект)	-	-	от 850	от 950\4300
Замена подшипника ступицы (1 шт.)	от 700	от 700	от 1000	от 1500
Замена сайлентблоков балки (комплект)	от 1500	от 1500	от 3600	от 4800
Замена балки в сборе	от 2000	от 2000	от 3000	от 4200
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА				
Замена балки	-	-	от 3000	от 3600
Замена амортизатора (1 шт.)	-	-	от 600	от 600
Замена передней стойки (1 шт.)	от 700	от 700	от 1000	от 1600
Замена подшипника ступицы (1 сторона)	от 700	от 700	от 1000	от 1500
Замена шруса в сборе (1 шт.)	от 800	от 800	от 1000	от 1600
Замена шруса наружного (пыльник)	от 600	от 700	от 700	от 850
Замена шруса внутреннего (пыльник)	от 700	от 700	от 800	от 850
Замена верхнего рычага в сборе (1 шт.)	-	-	от 700	от 950
Замена нижнего рычага в сборе (1 шт.)	от 400	от 400	от 600	от 950
Замена сайлентблоков (комплект)	-	-	от 1200	от 3600
Замена пружины (1 шт.)	от 600	от 600	от 700	от 1000
Замена втулок стабилизатора (2 шт.)	от 250	от 250	от 300	от 350
Замена стабилизатора	от 600	от 600	от 700	от 950

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) яйца	от 200	от 200	от 350	от 400
Замена шаровой опоры верхней (1 шт.)	-	-	от 350	от 400
Замена шаровой опоры нижней (1 шт.)	от 250	от 250	от 350	от 500
Замена верхней опоры стойки (1 шт.)	от 600	от 600	от 950	от 1200
Замена кронштейна растяжки (1 шт.)	от 500	от 500	от 700	от 950
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Замена рулевой трапеции в сборе		-	от 1800	от 1900
Замена рулевой рейки, без снятия г.у.	от 1000-1500	от 1000-1500	от 1800	от 2400
Замена пыльника рулевой рейки	от 1000	от 1000	от 850	от 950
Замена рулевой тяги (1 шт.)	от 700	от 700	от 700	от 800
Замена рулевого наконечника (1 шт.)	от 250	от 250	от 350	от 400
Замена маятникового рычага	-	-	от 950	от 1100
Замена болтов (сход/развал) - 1 сторона	от 250	от 250	от 350	от 350
Замена рулевого редуктора	-	-	от 1100	от 1450
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Диагностика тормозов со снятием барабанов (комп)	от 400	от 400	от 600	от 700
Замена тормозной жидкости (без АБС)	от 500	от 500	от 600	от 600
Замена тормозных колодок передних (комплект)	от 300	от 300	от 400	от 600
Замена тормозных дисков передних (1 сторона)	от 600	от 600	от 700	от 850
Замена переднего суппорта в сборе с прокачкой	от 500	от 500	от 600	от 700
Замена тормозного цилиндра переднего (1 шт.)	от 300	от 300	от 500	от 600
Замена тормозного шланга (1 шт.)	от 200	от 200	от 300	от 350
Замена тормозной трубки передней (1 шт.)	от 250	от 250	от 350	от 450
Замена главного тормозного цилиндра (без прокачки)	от 500	от 500	от 700	от 950
Замена гидровакуумного тормозного усилителя	от 800	от 800	от 1200	от 1450
Замена колодок задних (комплект) барабан/диск	от 600	от 600	от 600	от 1100/850
Замена тормозного цилиндра заднего (1 шт.) бар/диск	от 300	от 300	от 350/500	от 600/700
Замена троса ручного тормоза (на снятых барабанах)	от 400	от 400	1 шт. от 700	1 шт. от 850
Замена тормозной трубки задней (1 шт.)	от 250	от 250	от 300	от 350
Замена магистральной тормозной трубки (1 шт.)	от 600	от 600	от 700	от 850
Замена тройника	-	-		
Регулировка ручного тормоза	от 150	от 150	от 300	от 350
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
Генератор				
Снятие и установка генератора с гуrom/без	от 500	от 500	от 500/600	от 600/700
Стартер				
Снятие/установка стартера	от 250	от 250	от 350	от 500
Замена втягивающего реле без с/у	от 350	от 350	от 350	от 500
ДВС				
Компьютерная диагностика ДВС	от 400	от 400	от 500	от 500
Замена датчика уровня масла	от 150	от 150	от 200	от 250

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
Замена датчика уровня охл. жидкости	от 200	от 200	от 200	от 300
Замена датчика включения вентилятора	от 200	от 200	от 200	от 250
Замена датчика колен.вала	от 150	от 150	от 200	от 250
Замена датчика распред.вала	от 150	от 150	от 200	от 250
Замена датчика лямбда-зонда со съёмом колена	от 500	от 500	от 600	от 700
Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)	от 200	от 200	от 350	от 350
Замена датчика полож. дрос.заслонки	от 150	от 150	от 200	от 250
Замена регулятора холостого хода	от 150	от 150	от 200	от 250
Замена катушки зажигания (бабина) модуль	от 300	от 300	от 250	от 300
Освещение				
Замена передн. лампы без с/у фары	от 100	от 100	от 60	от 60
Замена передн. лампы со с/у фары			от 350	от 350
Замена лампы противотум. фар без с/у защиты без подъёма	от 100	от 100	от 100	от 100
Замена лампы противотум. фар со с/у защиты с подъёмом	от 250	от 250	от 250	от 250
Замена лампы поворотника без с/у плафона	от 100	от 100	от 100	от 100
Замена лампы поворотника со с/у плафона	от 150	от 150	от 200	от 250
Замена лампы заднего фонаря без с/у	от 100	от 100	от 100	от 100
Замена лампы заднего фонаря со с/у	от 200	от 200	от 250	от 250
Замена ламп в панели приборов	от 300	от 300	от 600	от 500
Замена лампы освещения салона	от 150	от 150	от 200	от 200
Замена лампы освещения номерн. знака	от 150	от 150	от 200	от 200
Дополнительное оборудование				
Снятие и установка новой автомагнитолы (без установки шлейфа)/с установкой	от 250/600	от 250/600	от 300/850	от 350/950
Подключение и установка передних динамиков (монтаж) ед.	от 350	от 350	от 500	от 600
Подключение задних динамиков (монтаж) ед.	от 350	от 350	от 500	от 600
Подключение усилителя для саба монтаж. шлейфа	от 1200	от 1200	от 1200	от 4500
Подключение канального усилителя (усилов)	от 1800	от 1800	от 1800	от 2000
Прочие работы				
Замена трапеции стеклоочистителя (перед)	от 600	от 600	от 1200	от 1200
Замена моторчика стеклоочистителя	от 700	от 700	от 1450	от 1450
Установка сигнала (электрический)	от 300	от 350	от 350	от 450
Ремонт сигнала (электрический)	от 350	от 350	от 500	от 550
Установка сигнала (воздушный)	от 600	от 600	от 700	от 850
Ремонт сигнала (воздушный)	от 700	от 700	от 850	от 950
Замена дворников	от 150	от 150	от 150	от 150
Дверь				
Замена двери в сборе/без (1ед.)	от 950/1550	от 950/1550	от 1200/1700	от 1450/1800
Замена обшивки двери (1ед.)	от 500	от 500	от 600	от 700
Замена ручки двери (1ед.)	от 550	от 550	от 600	от 700
Замена замка двери (1ед.)	от 200	от 200	от 250	от 350

Наименование работ	Стоимость работ (руб.)			
	ВАЗ-2108-99	ВАЗ-2110-12 (8/16 клап)	Иномарки (8/16)	Джипы
Установка (ремонт) бесшумных замков 1 (ед.)	от 250	от 250	от 350	от 500
Замена стекла (дверь)	от 850	от 850	от 850	от 1100
Установка ветровиков (комплект)	от 600	от 600	от 700	от 850
Прочие				
Замена краба	от 300			
Бампер с/у передний	от 850	от 850	от 1000	от 1000
Бампер с/у задний	от 700	от 700	от 1000	от 1000

ИП Александров Алексей Юрьевич

М.П.